L'Olio 100%

Huile-cire dure sans solvant pour parquets

L'Olio 100% est un mélange prêt à l'emploi à haute teneur en solides, composé d'huiles naturelles et de cires dures, destiné à la finition des parquets et du bois en général à l'intérieur. Il est adapté à une application sur chantier ou en usine. Sans solvant, facile à appliquer, il confère au bois un aspect chaleureux et riche en une seule couche. Sans composés siccatifs à base de plomb ou de cobalt pour une sécurité accrue, le produit bénéficie d'un bon temps de séchage et offre une excellente protection contre l'eau et les produits ménagers standards. Disponible en version neutre et en 30 teintes.

L'Olio 100% peut être combiné à l'agent de réticulation Oil-Linker pour améliorer la résistance chimique et mécanique du sol traité.

Technische Daten – 20 °C, 60 % r.F.

Aspect	Liquide
Densité	0,950 – 0,990 kg/l
Usage monobrosse	Dans les 15 – 20 minutes
Sec au toucher	6 – 8 heures
Polissage	24 heures
Rendement	35 – 40 m²/litre
Température d'application	> 10 °C
Conservation	24 mois dans l'emballage d'origine à T >10 °C
COV	35 g/l
Nettoyage des outils	Immédiatement après usage avec Diluente RMD/91 ou Green Cleaner
Conditionnement	Pot de 1 litre et bidon de 2,5 litres (version neutre) Pot de 1 litre (version colorée)

Application

Préparer la surface en ponçant le bois et, si nécessaire, en rebouchant les fissures avec un liant à base solvant (Lega Stucco RS A) ou à l'eau (Idrostucco RS/30). Le dernier grain conseillé pour le ponçage est 100–120. Éviter les grains plus fins qui pourraient fermer les pores du bois et limiter son absorption. Nettoyer soigneusement la surface avant d'appliquer L'Olio 100%.

Pour intensifier la couleur et améliorer le toucher, il est possible d'humidifier la surface du bois avec un chiffon mouillé (grain popping) avant l'imprégnation. Laisser sécher (3 – 6 heures) avant d'appliquer L'Olio 100%.

Le bois doit être propre, sec et sans aucun résidu de traitement antérieur. Remuer soigneusement L'Olio 100% avant l'utilisation. Appliquer à la spatule ou directement à la monobrosse, puis passer dans les 15–20 minutes qui suivent la monobrosse équipée d'un pad vert ou rouge. Cette opération est essentielle pour uniformiser la répartition de l'huile et éviter les excès. Après séchage complet (environ 24 heures), polir avec un pad blanc.

Une seule couche est généralement suffisante.

Il est possible d'ajouter 10 % de Oil-Linker pour augmenter la résistance de l'huile sans modifier la couleur ni le temps de séchage. Le mélange a une durée de vie (pot-life) d'environ 8 heures.







CERTIFICATIONS







Entretien

Pour le nettoyage, utiliser le savon à la noix de coco Deteroil. Pour raviver périodiquement la surface, appliquer la cire liquide Lux en émulsion aqueuse (versions brillante, mate ou blanche). IRO peut également être utilisé comme alternative afin d'apporter une protection hydrofuge.

Remarques

- Ne pas appliquer sur des vernis antérieurs, fond durs nitro ou tout autre traitement: uniquement sur bois brut ou parfaitement poncé
- Respecter scrupuleusement la quantité recommandée. L'excès d'huile entraîne un film collant et moins résistant
- Les bois gras (ex: teck, iroko, olivier) ou résineux peuvent fortement ralentir le séchage, jusqu'à plusieurs jours
- Une forte humidité ou des basses températures peuvent également ralentir le séchage
- En cas d'utilisation de la version colorée, toujours tester sur une petite zone pour évaluer le rendu final

Réparation de rayures

Attendre au moins 20 jours après l'application de L'Olio 100% avant tout lavage ou opération d'entretien. Pour réparer des rayures ou zones usées : laver la zone avec Deteroil, poncer légèrement avec un abrasif fin, puis appliquer une fine couche d'huile avec un chiffon. Laisser sécher puis polir avec un chiffon doux.

Consignes de sécurité

PRODUIT RESERVE A UN USAGE PROFESSIONNEL. Respecter scrupuleusement les indications sur l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation. Les chiffons et éponges imbibés de produit peuvent s'enflammer par auto-combustion : les mouiller abondamment, les laisser sécher à l'air libre puis les éliminer selon la législation locale en vigueur.

Déchets

Éliminer le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la réglementation locale en vigueur.





CERTIFICATIONS







Les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les conditions et méthodes d'utilisation du produit échappant à notre contrôle. Il est recommandé de vérifier l'adéquation réelle à l'usage prévu.

Rév. 08 – 24/04/2024. Cette fiche annule et remplace toute version précédente.



Tover srl